



# DIOCESE DE GOMA PAROISSE NOTRE DAME D'AFRIQUE



**BP 50 GOMA**

---

Goma le 31 Mai 2021

## **Constat des dégâts causés par les tremblements de terre suite à l'éruption volcanique du 22 Mai 2021.**

### **Eglise paroissiale :**

Au niveau de l'église les murs sont intacts, cependant on enregistre environ 6 fissures au niveau du sol dont la plus grande est d'environ 30m de long traversant l'église. Il y a aussi des fissures sur la terrasse à l'entrée de l'église.



*Fissures dans l'église*

### **Presbytère :**

Au niveau du presbytère, nous enregistrons 9 fissures dont deux très importantes qui laissent voir à travers. En plus les tremblements ont endommagé le système qui alimentait le presbytère et l'église en eau ce qui a entraîné la perte de toute notre réserve d'eau. Et cela nous a contraints à une réinstallation de tout le système d'eau.



*Fissures au presbytère*

### **Bureaux :**

Les bureaux touchés sont : le bureau de l'animateur pastoral avec 3 fissures et le bureau du secrétaire avec une fissure. La salle Hekima a subi 3 fissures et la salle de formation des femmes en couture 2 fissures.



*Fissures aux bureaux*

## **Centre des jeunes SKV**

**Salle Katoyi 2000** : 9 fissures dans les murs dont une très grave, plus 5 fissures au sol dont une qui a traversé toute la salle.

**Bibliothèque** : nous constatons 7 fissures dont une grave fissure dans la salle de lecture.

**Cuisine** : Une Cassure très importante qui traverse le bâtiment d'un bout à l'autre et permettant de voir l'extérieur. Cette cassure traverse le sol et les deux murs.



*Fissures au centre paroissial des jeunes*

Equipe sacerdotale

**P. Evans Chama**

**P. Hembram Kanto**

**P. Robert Ouedraogo**